

Verarbeitungshinweise

Blockleim

1

Die zusammengetragenen und mit Leimschnitt versehenen Sätze werden kantengleich aufgestoßen, gestapelt und plan mit 1-2 kg beschwert oder, falls vorhanden, in ein Leimgerät eingelegt. Die Belastung der Stapel durch Gewichte oder Klemmvorrichtungen soll nur so stark sein, dass Spalten zwischen den Sätzen vermieden werden, um ein übermäßiges Eindringen der Dispersion zu verhindern.

2

Die Zeitspanne zwischen Leimschnitt- und Auftrag sollte möglichst kurz sein.

3

Die Dispersion vor Gebrauch kräftig durchrühren und unverdünnt verarbeiten.

4

Den Klebstoff mit einem weichen Flachpinsel, von der Stapelmitte nach außen streichend, in waagrechtter Pinselführung dünn auftragen.

5

Nach vollkommener Trocknung (ca. 1 Stunde) kann, wenn gewünscht, eine Trennung der Sätze erfolgen. Dazu falten Sie den Satz an der gewünschten Stelle über die Klebekante und trennen diese mit einem flachen Messer ab.

6

Pinsel nach Gebrauch mit Wasser reinigen und Restgebinde fest verschliessen.

7

Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für mindestens 6 Monate verarbeitbar, sofern es trocken, in ungeöffnetem Originalgebinde und bei 15 – 25°C gelagert wird.

8

Bei sachgemäßer Anwendung ist eine gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen.